

Copyright VW AG

Handbuch Service Technik (Příručka techniky servisních služeb)

VIN: **WVWZZZAUZDP056176**

Prodejní kód: **5G14JX**

Kód motoru: **CHPA**

Registrační značka:

Jméno uživatele: **erwin**

Modelový rok: **2013**

Popis modelu: **Golf 1.4 HLBMT
103TSI M6F**

Kód převodovky: **NBJ**

Kód rozvodovky:

Jméno servisního poradce:

Základní vyhledávání k popisu vozidla

| Značka | Modelový rok | Prodejní typ | MKB (Kód mot.) | GKB (Kód přev.) | Kód rozv. |
|--------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------|
| V | 2013 | 5G1% - --- | % | % | % |

Technická produktová informace

Číslo případu: **2031168/4**

Nástavby/ výbava: Ostřikovače zadního skla: Z trysky ostřikovače zadního skla ve 3. brzdové svítilně vykapává voda

Datum zveřejnění: 18.8.2013

Vyjádření zákazníka/ zjištění dílny

Vyjádření zákazníka:

- Po použití ostřikovače zadního skla vytéká ostřikovací voda z trysky (viz. obrázek 1) ještě dlouho po vypnutí.



Obrázek 1) Příklad

Zjištění dílny:

- Vyjádření zákazníka je reprodukovatelné.

Technické pozadí

Dodatečné vytékání vody z trysky ostřikovače zadního skla je způsobováno příliš dlouhou hadicí a vodním sloupcem mezi výstupem hadice a ostřikovací tryskou.

Zavedení v sérii

—

Opatření


Montáž hadice se zpětným ventilem v hadici pro ostřikovač zadního skla.



Opatření platí pouze pro vozidla s ostřikovací tryskou zadního skla v 3. brzdové světlíně!

- Demontujte 3. brzdovou světlínu podle pokynů v ⇒ [dílnské příručce](#).

- Nasadíte na hadici ostřikovače zadního skla přídatnou hadici se zpětným ventilem (viz. obrázek 2) (viz. obrázek 3).



Obrázek 2) Hadice se zpětným ventilem (číslo OD: 6R0 998 481), samolepicí pěnovka (číslo OD: 1J0 971 798 C)



Obrázek 3)

- Nasadíte hadici ostřikovače zadního skla na spojku ostřikovací trysky ve 3. brzdové svítilně. Dbejte přitom na správnou montážní polohu hadice (viz. obrázek 4). Následně nalepte na spojku samolepicí pěnovku jako ochranu proti klepání (viz. obrázek 4).



Obrázek 4) Příklad Golf: Příklad Golf: Přídavná brzdová svítlna s hadicí, zpětným ventilem a samolepicí pěnovkou (č. OD: 1J0 971 798 C).

- Namontujte zpět 3. brzdovou svítilnu podle pokynů v ⇒ [dílenské příručce](#).

Pokyny k vyúčtování

Kód závady/ druh závady/ výrobce: 9294/ 0050/ ...



- ČJ, zveřejněné v této TPI, odpovídají stavu k datu redakční uzávěrky. Vzhledem k následným aktualizacím se mohou časové jednotky (ČJ) v katalogu pracovních pozic nepatrně lišit. Aktuálně platné jsou údaje v katalogu pracovních pozic, s výjimkou manuálně zadávaných pracovních pozic (... 99).
- Časové náklady na použití testeru ODIS/ VAS/ PC nejsou níže uvedeny a musí být vyúčtovány zvlášť na základě údajů na výtisku protokolu z testeru ODIS/ VAS/ PC.

Vyúčtování v APOS:

| HP = hlavní práce SP = spojená práce | Číslo pracovní pozice | Popis pracovní pozice | Časové jednotky (ČJ) |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | |

Modely: Golf 5K1

| | | | |
|----|-------------|---|---------------------|
| HP | 70 92 20 00 | Demontáž a montáž 2 obložení zadních výklopných dveří | 40 ČJ |
| SP | 94 70 19 50 | Demontáž a montáž přídatné brzdové svítilny | 10 ČJ |
| SP | 92 54 41 99 | Demontáž a montáž hadice se zpětným ventilem | 10 ČJ ¹⁾ |

Golf 5K1 GTI/ GTD ab 06.2009

| | | | |
|----|-------------|--|---------------------|
| HP | 94 70 19 00 | Demontáž a montáž přídatné brzdové svítilny | 20 ČJ |
| SP | 92 54 41 99 | Demontáž a montáž hadice se zpětným ventilem | 10 ČJ ¹⁾ |

Golf 5K1 GTI/ GTD bis 05.2009

| | | | |
|----|-------------|--|---------------------|
| HP | 66 58 19 00 | Demontáž a montáž zadního spojleru | 90 ČJ |
| SP | 94 70 19 60 | Demontáž a montáž přídatné brzdové svítilny | 10 ČJ |
| SP | 92 54 41 99 | Demontáž a montáž hadice se zpětným ventilem | 10 ČJ ¹⁾ |

Modely: Golf 5G1

| | | | |
|----|-------------|--|---------------------|
| HP | 94 70 19 00 | Demontáž a montáž přídatné brzdové svítilny | 30 ČJ |
| SP | 92 54 41 99 | Demontáž a montáž hadice se zpětným ventilem | 10 ČJ ¹⁾ |

Golf 5G1 GTI/ GTD

| | | | |
|----|-------------|--|---------------------|
| HP | 66 58 19 10 | Demontáž a montáž zadního spojleru | 30 ČJ |
| SP | 94 70 19 60 | Demontáž a montáž přídatné brzdové svítilny | 10 ČJ |
| SP | 92 54 41 99 | Demontáž a montáž hadice se zpětným ventilem | 10 ČJ ¹⁾ |

Modely: UP 12*

| | | | |
|----|-------------|------------------------------------|-------|
| HP | 94 70 19 00 | Demontáž a montáž přídatné brzdové | 20 ČJ |
|----|-------------|------------------------------------|-------|

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|---------------------|
| | | svítilny | |
| SP | 92 54 41 99 | Demontáž a montáž hadice se zpětným ventilem | 10 ČJ ¹⁾ |
| Modely: Touran 1T* | | | |
| HP | 70 92 19 00 | Demontáž a montáž obložení zadních výklopných dveří | 30 ČJ |
| SP | 92 54 41 99 | Demontáž a montáž hadice se zpětným ventilem | 10 ČJ ¹⁾ |
| Modely: Polo 6R1 | | | |
| HP | 92 94 19 00 | Demontáž a montáž vstřikovací trysky zadního ostřikovače skel | 20 ČJ |
| SP | 92 54 41 99 | Demontáž a montáž hadice se zpětným ventilem | 10 ČJ ¹⁾ |
| Modely: Polo 6R1 (Blue Motion) | | | |
| HP | 66 58 19 10 | Demontáž a montáž zadního spojleru | 30 ČJ |
| SP | 94 70 19 60 | Demontáž a montáž přídatné brzdové svítilny | 10 ČJ |
| SP | 92 94 19 60 | Demontáž a montáž vstřikovací trysky zadního ostřikovače skel | 10 ČJ |
| SP | 92 54 41 99 | Demontáž a montáž hadice se zpětným ventilem | 10 ČJ ¹⁾ |
| Modely: Polo 6R1 (GTI) | | | |
| HP | 66 58 19 99 | Demontáž a montáž zadního spojleru | 70 ČJ ¹⁾ |
| SP | 94 70 19 60 | Demontáž a montáž přídatné brzdové svítilny | 10 ČJ |
| SP | 92 94 19 60 | Demontáž a montáž vstřikovací trysky zadního ostřikovače skel | 10 ČJ |
| SP | 92 54 41 99 | Demontáž a montáž hadice se zpětným ventilem | 10 ČJ ¹⁾ |
| Modely: Polo 6R1 (R-Line) | | | |
| HP | 66 58 19 30 | Demontáž a montáž zadního spojleru | 70 ČJ |
| | | | |

| | | | |
|--|-------------|---|---------------------|
| SP | 94 70 19 60 | Demontáž a montáž přídatné brzdové svítily | 10 ČJ |
| SP | 92 94 19 60 | Demontáž a montáž vstřikovací trysky zadního ostřikovače skel | 10 ČJ |
| SP | 92 54 41 99 | Demontáž a montáž hadice se zpětným ventilem | 10 ČJ ¹⁾ |
| Modely: Polo 6R1 (WRC) | | | |
| HP | 66 58 19 40 | Demontáž a montáž zadního spojleru | 50 ČJ |
| SP | 92 94 19 99 | Demontáž a montáž vstřikovací trysky zadního ostřikovače skel | 10 ČJ ¹⁾ |
| SP | 92 54 41 99 | Demontáž a montáž hadice se zpětným ventilem | 10 ČJ ¹⁾ |
| Modely: Sharan 7N1 | | | |
| HP | 94 70 19 00 | Demontáž a montáž přídatné brzdové svítily | 20 ČJ |
| SP | 92 54 41 99 | Demontáž a montáž hadice se zpětným ventilem | 10 ČJ ¹⁾ |
| V uvedených pracovních pozicích jsou zahrnuta všechna opatření podle pracovních pokynů. | | | |

¹⁾ Uvedené ČJ platí pouze pro tuto TPI.

Vyúčtování v APOS/2:

| Model | Tabulka | Pozice | Zkrácené číslo | Popis | Práce | Časové jednotky (ČJ) |
|-------|---------|--------|----------------|--|-------|----------------------|
| 5K1 | 945-00 | 15 | 945087 | Demontáž a montáž přídatné brzdové svítily | 19 | * |
| 5K1 | 945-00 | 15 A | 945087 | Demontáž a montáž přídatné brzdové svítily | 19 | * |
| 5K1 | STA-06 | 1 | AZ0001 | Oprava hadice ostřikovačů skel | 24 | 10 ČJ ¹⁾ |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|----|--------|---|----|---------------------|
| 5G1 | 945-20 | 1 | 945087 | Demontáž a montáž přídavné brzdové svítilny | 19 | * |
| 5G1 | 827-10 | 39 | 945087 | Demontáž a montáž přídavné brzdové svítilny | 19 | * |
| 5G1 | STA-06 | 1 | AZ0001 | Montáž hadice se zpětným ventilem | 24 | 10 ČJ ¹⁾ |
| 12* | 945-00 | 11 | 955993 | Demontáž a montáž hadice ostřikovače zadního skla | 19 | * |
| 12* | STA-06 | 1 | AZ0001 | Montáž hadice se zpětným ventilem | 24 | 10 ČJ ¹⁾ |
| 1T* | 868-00 | 1 | 867601 | Demontáž a montáž obložení zadních výklopných dveří | 19 | * |
| 1T* | STA-06 | 1 | AZ0001 | Montáž hadice se zpětným ventilem | 24 | 10 ČJ ¹⁾ |
| 6R1 | 945-00 | 15 | 945087 | Demontáž a montáž přídavné brzdové svítilny | 19 | * |
| 6R1 | STA-06 | 1 | AZ0001 | Montáž hadice se zpětným ventilem | 24 | 10 ČJ ¹⁾ |
| 7N1 | 945-10 | 1 | 945087 | Demontáž a montáž přídavné brzdové svítilny | 19 | * |
| 7N1 | STA-06 | 1 | AZ0001 | Montáž hadice se zpětným ventilem | 24 | 10 ČJ ¹⁾ |
| <i>V uvedených pracovních pozicích jsou zahrnuta všechna opatření podle pracovních pokynů.</i> | | | | | | |

¹⁾ Uvedené ČJ platí pouze pro tuto TPI

Pokyny k originálním dílům



Čísla OD a jejich indexy, zveřejněné v této TPI, odpovídají stavu k datu redakční uzávěrky. Vzhledem

k následným aktualizacím katalogu OD se mohou čísla OD nepatrně lišit. Aktuálně platné jsou čísla a indexy, uvedené v katalogu OD.

| Číslo OD | Popis |
|---------------|----------------------------|
| 6R0 998 481 | Hadice se zpětným ventilem |
| 1J0 971 798 C | Samolepicí pěnovka |